



# PRIUM 3S

Mise à jour du lecteur  
MAC



## PREREQUIS

Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veillez à

- 1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
- 2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour



Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur PRIUM 3S.





**1** Insérer la clé USB sur votre MAC


**2** Ouvrir la clé USB nommée BAL2\_ADD7 se trouvant dans votre FINDER et double cliquer sur le fichier nommé " Mise à jour Addendum 7 BALADEUR 2.dmg "



**3** Le logo XIRING apparait, glisser l'image dans le menu APPLICATION se trouvant à gauche du Finder.




**4** Fermez ensuite votre logiciel de facturation. Ouvrez le logiciel de mise à jour.



6 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel nommé Ingenico SLoader



8 Cliquer sur "Démarrer" et laisser la mise à jour se terminer



7 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel nommé Xiring Sloader

9 Cliquer sur OK au message de fin d'opération et fermer les fenêtres Sloader et celle du logo XIRING.



La mise à jour est terminée

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :  
[support@topaze.com](mailto:support@topaze.com)

